

Kontrollseddel

Periodisk kontroll etter direktiv 2009/40/EF



Statens vegvesen

Resultat	Kjøretøyet er ikke godkjent
Frist for neste ordinære godkjente kontroll	30.06.2018

Godkjeningsnummer	7096	Kontrollorgan	Berge & Co AS, Avd. Florø	
Kjennemerke	TV72866	Kontrolltype	Periodisk kontroll	
Kilometerstand	140083	Kontrollperiode	06.2018	
Understellsnummer	WV1ZZZ2DZ3H010037	Kontrollnummer	3006752883	
Merke	VOLKSWAGEN	Tidligere kontrollnummer		
Type	2DX0FE	Nasjonalitetskode	N	
Modell	LT35 DOBBELKABIN	Kontrollør	SH	
Drivstoffkode	2 Dieseloilje	Kontrolldato	09.07.2018 15:58	
Kjøretøygruppe teknisk	N1	Dato og signatur		
Kjøretøygruppe avgift	301 KOMBINERT BIL			

Beregnet referanseverdi (%)		Beregnet bremsevirkning (%)		Målt støy (dB)		Målt avgass (CO%/m ³)	
-----------------------------	--	-----------------------------	--	----------------	--	-----------------------------------	--

Oversikt over feil og mangler. Oversikten kan gå over flere sider. Alle feil/mangler skal rettes snarest.

Antall feil kode 1	2	Antall feil kode 2	10	Antall feil kode 3	0
--------------------	---	--------------------	----	--------------------	---

Bedømming	Kontrollpunkt	Merknad, Posisjon, Kommentar
2	3.3 Speil eller speilinnretninger	b) Speilet eller innretningen virker ikke, er skadet, sitter løst eller er ikke tilstrekkelig festet, Skade på speilhus på høyre side.
2	3.4 Vindusvisker frontrute	a) Vindusviskerne virker ikke, mangler, er skadet eller er ikke i samsvar med kravene, Viskergjennomføring på venstre side er defekt.
1	3.4 Vindusvisker frontrute	b) Viskerblad mangler eller er åpenbart defekt, Viskerblad er utslitt på høyre side foran.
2	3.5 Vinduspyler frontrute	a) Vinduspyler virker ikke tilfredsstillende, Vinduspylere virker ikke.
2	4.2.1 Park-/bak-/markeringslys - tilstand og virkemåte	a) Lykt-/lyskilde skadet, mangler eller er defekt, Baklys på høyre side virker ikke.
2	4.2.1 Park-/bak-/markeringslys - tilstand og virkemåte	b) Glass skadet, mangler eller er defekt, Skade på baklykteglass på høyre side.
1	4.7.1 Skiltlys - tilstand og virkemåte	b) Lykt-/lyskilde skadet, mangler eller er defekt, Skiltlys lyser ikke.
2	5.1.3 Hjullager	a) For stor slakk i hjullageret, på venstre side foran.
2	5.3.1 Fjærer og stabilisator	b) Fjær eller komponent til fjær skadet, deformert eller har brudd, Knekt bladfjær på begge sider bak.
2	5.3.1 Fjærer og stabilisator	f) Stabilisator, for stor slakk i foringer eller kuler, Slakk i indre stabilisatorforinger på begge sider foran.
2	5.3.4 Opphengskuler og ledd	a) For stor slitasje på kingbolt og/eller foringer eller i opphengskuler/ledd, Slakk i bærekule på høyre side foran.
2	7.1.2 Bilbelters/beltelåser tilstand	d) Bilbeltelås skadet eller virker ikke riktig, Ytre bilbeltelås på høyre side foran er skadet.

Rettleiding og klageadgang, se vedlegg som utleveres av kontrollorganet